

平成 30 年 3 月度 安全工程表

西土第14号 主要地方道新潟中央環状線

工事名 (東笠巻新田地内) 道路改良工事

工期 平成29年9月20日 ~ 平成30年3月15日

3月度 工事安全目標

- ・ 公衆災害の防止
- ・ 地山崩壊災害の防止

| | | |
|-----------|-----------|-------|
| 統括安全衛生責任者 | 元方安全衛生管理者 | 作成者 |
| 中野 信吾 | 古川 正芳 | 中野 信吾 |

| 工種 | 日 曜日 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 施工業者名 | 施工上の留意・注意点 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|---------------------|-------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|------------|
| | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | |
| 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株) 大栄建設 | |
| 測量工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株) 大栄建設 | |
| 本線工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サンドマット盛土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株) 田村建設 | 作業範囲の明示 |
| 用排水工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BFB、管渠工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株) 大栄建設 | 吊具の点検・確認 |
| ドレーン工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株) 田村建設 | 滞水の完全排水 |
| 側道工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株) 田村建設 | |
| 路床盛土 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株) 田村建設 | |
| 路体工(路肩盛土) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株) 田村建設 | 周囲の安全確認 |
| 法面整形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株) 田村建設 | 作業範囲の明示 |
| 下層路盤工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株) 大栄建設 | 作業範囲の明示 |
| 敷鉄板 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (株) 田村建設 | 吊具の点検・確認 |
| 跡片付け | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 週間安全目標 | ・ 交通事故の防止 ・ 地山崩壊災害の防止 ・ 公衆災害の防止 ・ 過積載の禁止 | | | | | | | | | | | | | | | | 災害統計 | 延労働時間 | 5736 時間 (元請け含) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要工事機械・電気設備 | ・ ICTバックホウ(0.8m3) 1台 ・ モーターグレーダー(3.1m級) 1台 ・ バックホウ(0.4m3) 1台 ・ タイヤローラー(10t級) 1台 ブルドーザー(8t級) 1台 ・ 振動ローラー(4t級) 1台 | | | | | | | | | | | | | | | | | 度数率 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 強度率 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 災害件数 | 0 件 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成 30 年 2 月 26 日 現在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 段階確認等 安全衛生行事 | | | | 休工 | | | | | | | | | 休工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 特記事項 ・ 3月ワイヤー点検色 赤色 | |
| 安全当番 | 元請 | (株) 大栄建設 中野 信吾 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 下請 | (株) 田村建設 鈴木 修一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |