

令和 2 年 11 月度 安全工程表

工 事 名 東土第30号 市道亀田252号線道路改良工事

工 期 令和2年3月6日 ~ 令和3年3月15日

11 月度 工事安全目標
 ・ クレーン事故の防止
 ・ 交通災害の防止

統括安全衛生責任者	元方安全衛生管理者	作成者
中野 信吾		中野 信吾

工種	日 曜 日																					施工業者名	施工上の留意・注意点												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23	24	25	26	27	28	29	30			
準備工						平板載荷試験																								(株)大栄建設	BHの旋回範囲内立入禁止				
側溝工																																			
B工区 VS800型 L= 84.5m																														(株)西方組					
掘削・残土処理、基礎CR																														(株)西方組	切土法面の点検				
基礎コン																														(株)西方組	昇降設備の点検				
据付																														(株)西方組	玉掛け用具の点検				
インバート打設																														(株)西方組	ホッパーの開閉装置の点検				
埋戻し																														(株)西方組	ダンプのバック誘導				
集水桝																														(株)西方組	昇降設備の点検				
C工区 VS1000型 L=150.0m																														(株)西方組					
掘削・残土処理、基礎CR																														(株)西方組	切土法面の点検				
基礎コン																														(株)西方組	昇降設備の点検				
据付																														(株)西方組	玉掛け用具の点検				
インバート打設																														(株)西方組	ホッパーの開閉装置の点検				
埋戻し																														(株)西方組	ダンプのバック誘導				
D工区 VS800型 L= 74.0m																														(株)西方組					
E工区 VS600型 L= 71.5m																														(株)西方組					
跡片付け																																			
週 間 安 全 目 標	・ クレーン災害の防止							・ 公衆災害の防止							・ 交通災害の防止							・ 切土法面崩壊の防止							災害統計	延 労 働 時 間	1568 時間 (職員含む)				
度 数 率																														度 数 率	0				
強 度 率																													強 度 率	0					
災 害 件 数																													災 害 件 数	0 件					
主要工事機械・電気設備	・ バックホウ (0.4m3) 1台							・ 4tダンプ 2台																					令和2年10月29日 現在						
安全衛生行事等	休工	休工				平板載荷試験	休工								休工	休工											休工	休工	・ 11月ワイヤー点検色 赤色						
安全当番	元請	大栄建設 中野																																	
下請	西方組 中村																																		
		配 布 先																																	